




改善箇所説明図



運転者席



注： は交換部品を示す。


不具合発生箇所

〔 助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。 〕

改善措置の内容： 全車両、助手席及びブラケットを対策品に交換する。

識別： 助手席の形状で識別する。

〔改善後〕



〔改善前〕

