


改善箇所説明図



原動機において、ブローバイ・ガス還元装置が装着されていないため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、ブローバイ・ガス還元装置を装着する。

注： 内は追加部品を示す。