


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ディーゼルエンジンを搭載したトラクタの過給器に誤品を組付けたため、エンジンへの空気量が過剰になることがある。そのため、排出ガス中の窒素酸化物が増加し、排出ガス値が保安基準を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、過給器一式を正規品と交換する。

識別

過給器の銘板の有無(交換後には下図の銘板あり)で識別できるため、特別な識別表示は行わない。



銘板

交換後の過給器の銘板位置

