


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、駐車ブレーキレバー式を良品と交換する。

注) は交換部品を示す。

識別：右フロントドア下側のヒンジボルトの頭部に、黄色ペイントを塗布する。