


改善箇所説明図



アイドル保持装置用電気配線

基準不適合発生箇所

高規格救急車のアイドル保持装置付車において、アイドル保持装置用電気配線の接続方法が不適切なため、当該配線の接合部が接触不良を起こすものがある。そのため、最悪の場合、走行中にエンストして、再始動出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線を修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、修正する部品を示す。