


改善箇所説明図



注：□ は交換部品または追加部品を示す。

運転者席に着座していない状態での走行・荷役作業を禁止する、離席時走行・荷役ロック機構のハーネスの取り回しが不適切なため、雨水等が当該ハーネスのコネクタ部に浸入する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、通電不良により離席時走行・荷役ロック機構が誤作動し、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、離席時走行・荷役ロック機構のハーネスを対策品に交換し、取り回しを変更するとともに、保護カバーを追加する。

識別

保護カバーが追加されるので識別可能なため、特別な識別の追加は行わない。