



改善箇所説明図



スタビライザーアーム

基準不適合箇所

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタビライザーアームの材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。その為、最悪の場合、当該アームが折損し走行できなくなる恐れがある。
改善措置の内容	当該アームを正規品に交換する。