



改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

電源制御コントローラにおいて、電源基板とリード板との組付けが不適切なため、接続部が接触不良により発熱する場合がある。そのため、そのまま使用すると、電源制御コントローラの内部部品が溶損し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リード板を対策品に交換するとともに、交換する際は改善した組付け手順で実施する。

識別

電源制御コントローラカバー上面に黄色ペイントを塗布。

黄色ペイントを塗布

