


改善箇所説明図




ソリッドタイヤを装着した車両において、前輪ホイールの強度が不足しているため、当該ホイールに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、前輪ホイールが損傷し、最悪の場合、前輪が脱落し走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪ホイールを対策品に交換する。

識別

前輪ホイール（左右）に白ペイントを塗布する。



白ペイント塗布