

改善箇所説明図



キャンピング改造した自動車において、車両総重量が許容限度を超えている。

改善の内容

架装物・積載装置の取り外し、または、定員を減らし車両総重量を許容