


改善箇所説明図



燃料噴射コントロールユニットにおいて、車両の製造工程で誤品を組付けたものがある。そのため、加速時の騒音規制値を満足しなくなる。

改善の内容

全車両、燃料噴射コントロールユニットの品番を点検し、該当するものは正規品に交換する。

注： は点検により交換する部品を示す。

識別：車台番号の打刻近傍に白色のシールを貼付する。