



# 改善箇所説明図




エンジンルーム内




## 基準不適合箇所

改善前：燃料フィルタ形状



カシメ部

改善後：燃料フィルタ形状




## 基準不適合内容：

燃料タンクと原動機の間配置されている燃料フィルタにおいて、フィルタケースのカシメが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該カシメ部から燃料が漏れるおそれがある。


## 改善内容：

改善内容：全車両、燃料フィルタ、クランプ、スペシャルワッシャ及び燃料ホースを対策品に交換する。

注：  は、対策品に交換する部品を示す。

## 対策品へ交換する部品

- |             |    |
|-------------|----|
| ①：燃料フィルタ    | 1ヶ |
| ②：クランプ      | 1ヶ |
| ③：燃料ホース     | 1ヶ |
| ④：スペシャルワッシャ | 1ヶ |



〔識別：燃料フィルタ取付のブラケットに黄色ペンキでマーキングする。〕