


改善箇所説明図



改善前	改善後

大型トラックのブレーキ等のエアタンクを移設した車両において、エアタンクブラケットの強度が不足しているため、車体振動等により当該ブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクブラケットが折損し、最悪の場合、エアタンクが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、エアタンクブラケットを対策品に交換する。

識別：助手席ドアストライカー付近にΦ5の黄色ペイントを塗布する。

注： は、措置する部品を示す。