


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

排出ガス発散防止装置において、エンジン製作工場検査設備の空燃比センサ用電気配線が不適切なことにより、空燃比センサを損傷させたおそれがあり、当該車の排出ガス発散防止装置が確実に機能せず、一酸化炭素排出量が規制値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該空燃比センサを点検し、損傷しているものは良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。