


【改善箇所説明図】

電気装置(電気配線)



【不具合発生箇所】

電気装置において、変速機上部に配索されている駐車ブレーキ用電磁弁の電気配線が変速機と接近しているものがある。そのため、車体振動などで当該電気配線が変速機と接触し、電気配線が損傷してヒューズが切れ、駐車ブレーキが作動するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該電気配線に固定用クランプを追加して隙間を確保する。また、当該電気配線を点検し、干渉痕がある場合は、補修する。

注： は追加部品と点検の結果、補修を行う部品を示す。

識別：電気配線固定用クランプの有無で識別とする。