



改善箇所説明図




基準不適合箇所：後部反射器

基準不適合箇所



高所作業車および軌道兼用車において、後部反射器の取付け位置が不適切なため、幾何学的視認性が保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を移設する。



改善前



後部反射器を移設（左右）

改善後

注：□は、取り付け部品を示す。

識別：移設する後部反射器の位置にて容易に識別可能なため、特別な識別は行わない。