

改善箇所説明図



	誤	正
2列目座席	 第一種座席ベルト	 第二種座席ベルト

基準不適合発生箇所

警察用車両において、2列目の前向き座席に第一種座席ベルトが装着されているため、保安基準を満足していない。

改善の内容

当該座席を第二種座席ベルト付きの座席と交換する。

識別：座席ベルトの種類により容易に識別できるため、特別は識別は行わない。

注： は、交換部品を示す。