



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

交換部品

年少者用補助乗車装置の取付けについての情報を記載

福祉車両の取扱書に、年少者用補助乗車装置の取付けについての情報が記載されていない。

改善の内容

全車両、年少者用補助乗車装置の取付けについての情報が記載された取扱書に交換する。

識別

改善済車両には、下記位置に黄色ペイントを塗布する。

ハイエース、レジアスエース：車台番号打刻位置の型式末尾桁下側

プレミオ、アリオ、カローラルミオン：エンジンルーム内の左サスペンションタワー上面