


改善箇所説明図




車両前方



エンジン全体図

基準不適合発生箇所

燃料噴射装置



フューエルライン

車両前方

大型トラックにおいて、異品の燃料噴射装置を装着したものがあ。そのため、排出ガスの規制値を満足しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料噴射装置を正規品に交換する。

注：□は、交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「HD174」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。