


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該アクセラペダラー式を対策品と交換するとともに、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、交換又は修正する部品を示す。