



改善箇所説明図



スタビライザ・アーム

基準不適合箇所

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタビライザ・アームの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタビライザ・アームが折損し、走行安定性が損なわれ、走行できなくなる恐れがある。
改善措置の内容	全車両、スタビライザー一式を対策品に交換する。