





改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



□ は交換部品を示す。



制動装置の構成部品であるブレーキプレートにおいて、ブレーキシューとブレーキプレートの干渉を避ける為に設けたブレーキプレートの溝が不適切であったため、制動時の引張と圧縮の力が集中する事により、溝部に亀裂が発生する場合があります、最悪の場合、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、ブレーキプレートを対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.3307のリコール対策済みステッカーを貼り付ける。