


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は修正部品を示す。

エンジン制御用コンピュータ

エンジン制御用コンピュータにおいて、排気ガス再循環（EGR）バルブの制御プログラムが不適切なため、アクセルペダルの操作を繰り返すと、制御指示に対しEGRバルブの開度がずれて閉じなくなることがある。そのため、排気ガスが常時循環してエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。