

[改善箇所説明図]



プログラムを書き換えるECU



識別シール貼り付け箇所
(原動機ギヤケース)

不具合発生箇所

農耕トラクタの原動機において、排気圧力が一酸化炭素等発散防止装置の装置型式指定を受けた際に認められた排気圧力の範囲を超えているものがある。そのため、排出ガスの排出量が保安基準に適合しない。

改善内容

全車両、排気圧力が装置型式指定を受けた際の範囲を満足するようなエンジン制御プログラムに変更する。

識別

原動機のギヤケース上に黄色の識別シールを貼り付ける。