


改善箇所説明図



不具合の内容

駐車ブレーキにおいて、ブレーキワイヤの組付け及び固定ナットの締め付けが不適切なため、駐車ブレーキ操作を繰り返し行くと使用過程中に固定ナットが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定ナットが外れ、最悪の場合、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキワイヤおよび固定ナットを対策品に交換する。