



改善箇所説明図




動力伝達装置



回転検出センサー



回転検出センサー



不具合発生箇所

農耕トラクタの進行方向や車速を検知する回転検出センサーにおいて、当該センサーの信号処理が不適切なため、原動機始動時の振動で回転検出歯車が振動すると、不適切な信号を出力することがある。そのため、制御エラーとなりフェールセーフにより走行を停止するおそれがある。

改善内容

全車両、回転検出センサを対策品に交換する。

は、交換部品を示す。

識別

現行部品は識別マジック「有」、対策部品は識別マジック「無し」