


改善箇所説明図



注： ☐ 内は貼り換える部品を示す。

基準不適合発生箇所

小型トラックにおいて、車体の後面に貼付した最大積載量ラベルを正しく表示していないため、保安基準第18条第8項で定める要件を満足していない。

改善の内容

全車両、当該ラベルを正規品に貼り換える。

識別：最大積載量表示により、識別できるため、特別の識別は行わない。

