



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



助手席用エアバッグアッセンブリ

運転者席用エアバッグアッセンブリ

注：□ は交換部品を示す。

運転者席用または助手席用エアバッグにおいて、車両工場での作業が不適切なため、異なる仕様の部品を搭載したものがある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席用または助手席用エアバッグアッセンブリを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。