



改善箇所説明図

不具合発生箇所



変更前

変更後



ナックルアーム

基準不適合箇所

農業用薬剤散布車のかじ取り装置において、ナックルアームの強度が不足しているため、悪路走行時の衝撃等によりナックルアームが破損し、旋回不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ナックルアームを対策品に交換する。