

## 改善箇所説明図



燃料タンク

取付金具

注:   は、交換部品を示す。

### 【基準不適合発生箇所】

冷蔵冷凍車の燃料タンクにおいて、取付金具の強度が不足しているため、走行時の振動等により当該取付金具に亀裂が発生することがある。そのため、燃料タンクが傾き、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、取付金具が破損して燃料タンクが脱落するおそれがある。

### 【改善の内容】

全車両、燃料タンク取付金具を対策品に交換する。