


改善箇所説明図



車両左側



車両右側



ファンガード



ファンガード

冷却ファンガードを取り外す

基準不適合箇所

ロータリ除雪車の原動機において、冷却ファンとファンガードの隙間が不適切なため、除雪作業時に路上突起物と衝突した際、冷却ファンとファンガードが接触し、最悪の場合、冷却ファンが破損して路上に落下するおそれがある。

改善措置の内容

恒久措置の検討に時間を要することから、全車両、暫定措置としてファンガードを取り外す。

：  は、取り外し部品を示す。

識別：改善実施済車は、部品の形状で判断できるので特別な識別表示は行わない。