


改善箇所説明図



改善前	改善後
ブレーキパイプ クロスメンバ	<クリップ追加> クリップ <ブレーキパイプ交換> ブレーキパイプ

中型トラックのブレーキパイプにおいて、取付位置が不適切なため、クロスメンバと干渉するものがある。そのため、走行振動等によりブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキパイプとクロスメンバの隙間を点検し、隙間がないものは、クリップを追加またはブレーキパイプを対策品に交換する。

識別 : 車両右側のエアタンクに識別シール（黄色）を貼付する。

注 : は措置する部品を示す。