



改善箇所説明図



対策その1




対策その2



ストッパー

エンジンの移動を規制するストッパを取付ける。



ファンガード

冷却ファンガードを取り付ける

基準不適合箇所

ロータリ除雪車の原動機において、冷却ファンとファンガードの隙間が不適切なため、除雪作業時に路上突起物と衝突した際、原動機が移動し、冷却ファンとファンガードが接触して、最悪の場合、冷却ファンが破損して路上に落下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンマウント部にストッパーを追加する。

また、安全対策のため暫定措置で取外したファンガードを再度取付ける。

： は、対策部分を示す。

識別：改善実施済車は、部品の形状で判断できるので特別な識別表示は行わない。