



改善箇所説明図



【車両上方より】



前輪用ブレーキレバーの製造工程において、廃棄品（強度不足）の処置が不適切なため、正規品に混入し、車両に組付けられたものがある。そのため、ブレーキ操作時に当該レバーが破損し、ブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前輪用ブレーキレバーの製造ロットを確認し、該当するものは当該レバーを良品と交換する。

識別：車両左側のサイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注： は必要に応じて交換する部品を示す。