


改善箇所説明図



改善前

車両側面視

車両後面視




基準不適合発生箇所

改善後

車両側面視

車両後面視



注： ☐ 内は取付方法修正品を示す。

ウイングルーフバン架装をおこなった大型及び中型トラックにおいて、車両側方最後部に取付けられている灯火の取付け指示が不適切なため、車両の全幅が保安基準第2条（幅の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、当該灯火の取付け方法を変更する。