



改善箇所説明図




基準不適合箇所

LPGストップバルブ




識別
LPGストップバルブに白色
ペンキでマーキングする

改善前



Oリング

改善後



角リング

 は交換する部品を示す

基準不適合内容:

液化石油ガス(LPG)を燃料とするフォークリフトにおいて、LPGストップバルブのパッキンの形状が不適切なため、ガス容器を脱着する際に当該バルブよりパッキンが脱落することがある。そのため、当該バルブの密閉性が損なわれ、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容:

全車両、LPGストップバルブを対策品に交換する。