


改善箇所説明図



前輪緩衝装置において、材料製造工程が不適切なため、ロアアームに亀裂が入っているものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断して、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、ロアアームを良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。