

改善箇所説明図



（ 前照灯において、製造時に誤った条件で前照灯の光軸を調整したものがあある。そのため、光軸の向きが基準に適合しないおそれがある。 ）

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を確認し、不適切な車両は適切な位置に調整する。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に紫色のシールを貼付する。

注： は、調整を行う部品を示す。