


改善箇所説明図



注： ☐ は交換部品を示す。

アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、車両を代表する記号表示がない海外仕様のホイールを誤って装着したものがあ。そのため、保安基準第9条（走行装置等の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、ホイール裏面の車両を代表する記号表示を点検し、表示がないものは良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置のハイフン下に黄色ペイントを塗布する。