



改善箇所説明図




【対策前】



基準不適合発生箇所

【対策後】



排気管取付用ブラケット

排気管固定用クランプ

注： は、交換部品を示す。

ロード・ローラの排気装置において、排気管取付用ブラケットの強度が不足しているため、当該ブラケットが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により排気管固定用クランプの折損および排気管に亀裂が発生し、最悪の場合、排気管が落下するおそれがある。

改善の内容：

全車両、排気管取付用ブラケットと排気管固定用クランプを対策品に交換する。

なお、排気管に亀裂がある場合は、排気管を新品に交換する。

識別：下側クランプ形状で識別する。