

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

認可マーク

(正規品)

E9

(誤品)

E13



番号灯

21年式の小型トラックにおいて、認証情報と異なる認可マークが付いた誤品の番号灯が装着されたものがある。

改善措置の内容

全車両、番号灯を点検し、誤品が装着されていた場合は、正規品と交換する。

注：□ は誤品が装着されていた場合に、正規品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、番号灯の取付けブラケット裏側に白色ペイントを塗布する。