



改善箇所説明図



改善前（固定式）



改善後（可倒式）



基準不適合発生箇所

ルーフアンテナの車両への組付指示が不適切なため、異なる形状のルーフアンテナが組み付けられ、車両の全高値が認証届出と異なるものがある。

改善の内容

全車両、ルーフアンテナを正しい部品に交換する。

識別： IDプレートに緑色の丸シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。