



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、車枠に補強鋼材を取り付ける。

なお、当該部位を点検し、亀裂や変形が発生している場合は、補修を行った後、補強鋼材を取り付ける。



は、交換部品および追加部品を示す。

識別：改善実施済み車両には、リコール対策済みステッカーを貼り付ける