


改善箇所説明図



注： は交換する部品を示す。

小型トラックの電圧変換装置において、配線取出し部の組付け指示が不適切なため、配線取出し部から電圧変換装置内部に水が浸入し、異常を検知することがある。そのため、警告表示が点灯するとともにフェールセーフモードになり車速が制限され、そのまま使用を続けると補機バッテリーが充電不足となり走行不能となるおそれがある。

改善の内容：

全車両、電圧変換装置を対策品に交換する。

識別：改善実施済車にはフレーム右側に打刻された車両型式 1 桁目の上に黄色ペイントを塗布する。