



## 改善箇所説明図




可倒式突入防止装置(全体)




可倒式突入防止装置  
ステーASSY 部拡大




連結部材の接合部



改善前



補強材



補強材

改善後

(補強材を追加)

注：  は基準不適合部を示す

可倒式突入防止装置を装着した脱着装置付コンテナ専用車において、突入防止装置の強度設計が不適切なため、走行時の振動等により亀裂が発生するものがある。そのまま使用を続けると取付位置が変わるため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

### [改善の内容]

全車両、亀裂発生部位に補強を追加した部材に交換する。

### [識別方法]

改善実施済車には、運転者席ドアロックストライカー付近に識別ステッカーを貼り付ける。