


改善箇所説明図



注: は点検または交換する部品を示す。

補修用前席シートベルトの巻取り装置において、フォースリミッタ機構の製造不良品を巻取り装置に組み付けたものがある。そのため、衝突時などの際にフォースリミッタが正常に機能せずシートベルトが引き出され、法規である乗員保護性能を満足しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前席シートベルトの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻末尾の右側に黄色ペイントを塗布する。