


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

燃料タンクに組み付けられている燃料蒸発ガス排出抑制装置において、ケース上面（樹脂製）の形状が不適切なため、使用過程で当該ケースに微小な亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品に交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。