


改善箇所説明図



大・中型トラックおよび大型バスにおいて、車載工具の構成が不適切なため、駐車ブレーキ故障時解除用の工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障により駐車ブレーキが解除出来ない場合や意図せず駐車ブレーキが作動した場合に、車載工具で駐車ブレーキを解除することが出来ない。

改善措置の内容

全車両、車載工具に駐車ブレーキ解除用スパナを追加する。

注： ☐ は追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

大・中型トラック：運転席シートの取付け部

大型バス：ツールバッグ固定用ブラケット