


改善箇所説明図



CANゲートウェイ



基準不適合発生箇所

車載コントロールユニット間の通信制御装置（CANゲートウェイ）において、制御プログラムが不適切なため、車載コントロールユニットの通信不良に至ることがある。そのため、走行中に警告灯が点灯し、運転支援システムが使用できなくなる、または、始動不良に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、CANゲートウェイの制御プログラムを修正する。

識別：黄色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、プログラムを修正する部品を示す。