


改善箇所説明図



センターディスプレイ（10.25インチタイプ）において、画面表示を補正するプログラムが不適切なため、テレビへの画面切り替えやテレビからナビ等の別画面への切り替え操作をした際、映像信号が乱れて補正できないことがある。そのため、乱れた映像信号により、画面に縞模様が表示され、カメラの映像を表示できないおそれがある。

改善の内容

全車両、センターディスプレイの品番を点検し、該当品番の場合は対策品と交換する。

識別：車台番号打刻のハイフン後1番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注) は、点検の結果により交換する部品を示す。